

附件 2

各消防技术服务机构问题汇总

一、工作整体情况

近日，总队组织对全省各消防技术服务机构上传的检测、安评、维保报告进行网上检查。经检查，发现各消防技术服务机构存在未上传技术服务合同、检测报告未签字、检测报告未明确结论意见、现场照片数量较少、技术服务合同约定项目与实际检测项目不相符、报告无封面等问题。

二、具体存在的问题

（一）甘肃金东恒消防检测有限公司

1. 甘肃电投永昌发电公司 6#.7#住宅楼工程

（1）检测报告信息不完整

（二）甘肃华盾消防技术有限公司

1. 西雁颐馨家园二期工程 8#、9#住宅楼

（1）检测照片数量较少

（2）检测报告信息不全

（3）检测报告未下结论

2. 西雁颐馨家园一期工程 1#、3#、5#住宅楼

（1）检测照片数量较少

（2）检测报告信息不全

（3）检测报告未下结论

3. 定西市昌林花苑 B-06#楼、A-10#楼

（1）检测照片数量较少

(2) 检测报告无封面

(3) 检测报告未下结论

4. 酒泉市肃州区四季苹果概念酒店

(1) 检测照片数量较少

(2) 检测报告未下结论

(3) 检测合同甲方未盖公章

(4) 检测报告无封面

5. 西兰板材市场

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告未下结论

(3) 检测报告无封面

6. 酒泉米迦勒网络会所室内装修工程

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告未下结论

(3) 检测报告无封面

7. 七里河区万升孩子王国儿童城

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告未下结论，且无封面

(3) 检测照片数量较少

8. 甘肃农业大学综合剧场室内装修工程

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告未下结论

(3) 检测报告无封面

9. 教学公寓楼及剧场舞台改造工程

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告无封面

10. 兰州市安宁区中和风湿病医院有限公司室内装修工程

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告无封面

(3) 检测报告信息不全

(4) 检测照片数量较少

11. 阳光国会娱乐会所

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告无封面

(3) 检测报告信息不全

(4) 检测照片数量较少

(5) 检测报告未下结论

12. 会宁县地方税务局业务用房工程

(1) 检测报告无封面

(2) 检测报告未下结论

13. 天水市甘谷县冀城果蔬批发市场改扩建项目-综合管理中心

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告无封面

(3) 检测报告信息不全

(4) 检测报告未下结论

14. 甘肃省定西市理工中等专业学校学生食堂工程

- (1) 检测报告无封面
- (2) 检测报告未下结论

15. 肃州区阳光金沙主题火吧消防工程

- (1) 检测报告无封面
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测照片数量较少

16. 极乐岛动漫城

- (1) 检测报告无封面
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论

17. 兰州市安宁区学乐语言培训学校室内装修工程

- (1) 检测合同未盖甲方公章
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测照片数量较少

18. 安宁丁香花餐饮店室内装修工程

- (1) 检测合同未盖甲方公章
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论

19. 榆中澜阁融合餐饮娱乐文化有限公司室内装修工程

- (1) 检测合同未盖甲方公章
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论

20. 河景商务宾馆室内装修工程

- (1) 检测合同甲方未盖公章
- (2) 检测报告信息填写不全
- (3) 检测报告无封面
- (4) 检测报告未下结论

21. 三十里铺物资周转库建设项目库房

- (1) 检测合同甲方未盖公章
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论

22. 中国银行兰州市飞雁支行装修工程

- (1) 检测合同甲方未盖公章
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测报告信息填写不全

23. 临洮 69 时尚聚会餐厅

- (1) 检测合同甲方未盖公章
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告信息不全
- (4) 检测报告未下结论
- (5) 检测照片数量较少

24. 酒泉鼎极时尚酒店室内装修工程

- (1) 检测报告无封面
- (2) 检测报告未下结论
- (3) 检测照片数量较少

25. 敦煌市沙罗树综合楼建设工程

- (1) 检测报告无封面
- (2) 检测报告未下结论

26. 孔府宴私房菜馆室内装修工程

- (1) 检测合同未盖公章
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测照片数量较少

27. 金昌市新万和动漫

- (1) 检测报告未盖公章
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告信息不全
- (4) 检测报告未下结论

28. 肃南县讨赖河水电站

- (1) 检测报告无封面
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论

29. 武威市凉州区九里三分火锅店室内装修工程

- (1) 检测合同甲方未盖公章
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测照片数量较少

30. 锦里老火锅室内装修工程

- (1) 检测合同甲方未盖公章

- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测照片数量较少

31. 金谷宾馆

- (1) 检测报告无封面
- (2) 检测报告未下结论

32. 马铃薯系列产品深加工生产线项目

- (1) 检测报告信息不全
- (2) 检测报告未下结论

33. 肃州区养心堂足疗会馆

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告未下结论

34. 生产厂房、福利区员工活动中心及宾馆

- (1) 检测报告信息不全
- (2) 检测报告未下结论
- (3) 检测合同未盖甲方公章
- (4) 合同上传错误

35. 天水市秦州区综合社会福利中心老年护理院

- (1) 检测合同甲方未盖公章
- (2) 报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论

36. 凉州宾馆改扩建工程西附属楼、1号楼

- (1) 合同上传不完整
- (2) 检测报告未下结论

37. 临洮县小龙坎老火锅店

- (1) 合同上传不完整
- (2) 报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测照片数量较少

38. 临夏县农村信用合作联社办公楼及辅助用房建设项

目

- (1) 检测合同上传不完整
- (2) 检测合同甲方未盖公章
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 报告内出现国家明令禁止的自发光疏散指示标志

项

39. 海豚湾酒店餐饮中心

- (1) 检测合同上传不完
- (2) 检测合同甲方未盖公章
- (3) 检测报告未下结论

40. 川西坝子火锅店

- (1) 检测合同上传不完
- (2) 检测合同甲方未盖公章
- (3) 检测报告信息不全
- (4) 检测报告未下结论

41. 开宸商品国际消防改造工程

- (1) 检测合同甲方未盖章
- (2) 检测报告信息不全

(3) 检测报告未下结论

42. 天水苏宁云商销售有限公司金龙店室内装饰

(1) 检测合同甲方未盖章

(2) 检测报告信息不全

(3) 检测报告未下结论

43. 永靖县水木年华音乐餐吧

(1) 检测合同甲方未盖章

(2) 检测报告未下结论

44. 武威天鹅商贸有限公司经贸宾馆经贸大厦综合楼

(尚客优连锁酒店武威凤凰路店)

(1) 检测合同甲方未盖章

(2) 检测报告未下结论

45. 秦州区旗晟通讯器材经销部解放路店室内装修工程

(1) 检测合同未盖甲方公章

(2) 检测报告未下结论

46. 瓜州魔方娱乐城(2016.3.4)

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

47. 新世界影城海德堡店(2016.3.17)

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

48. 兰州高新区科技孵化大厦

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

49. 民勤县客运中心

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

50. 甘肃武威利通工贸有限责任公司综合楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

51. 临洮县九月椒自选式火锅

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

52. 甘谷广厦东盛佳苑 1#、2#商住楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

53. 红星电子竞技概念馆

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

54. 白银公司建安机运队棚户区改造项目二期工程 1#楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

55. 金凤演艺会所

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

56. 花园酒店

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

57. 临洮县钱柜一号 KTV

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

58. 临潭县洮州综合农贸市场及住宅楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

59. 世纪金都 4#商业街

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

60. 甘肃省化工高级技工学校学生宿舍楼工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

61. 敦煌市新泰物流综合楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

62. 甘肃壹运动健身管理有限公司七里河会所

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

63. 海底捞兰州国芳百货店

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

64. 宁县太昌乡昌泰商贸城

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

65. 国际城住宅二期 2#、3#、4#住宅地下车库、商业 F 区

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

66. 西山路仿古综合楼商铺项目

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

67. 甘谷影剧院搬迁改造工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

68. 临洮县极限体育有限公司

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

69. 旺得楼餐饮有限公司

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

70. 甘肃省岷县漳县 6.6 级地震灾后恢复重建[省内异地安置区]公共建筑及基础设施项目-(五大坪综合教学楼及室外)

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

71. 甘肃省岷县漳县 6.6 级地震灾后恢复重建[省内异地安置区]公共建筑及基础设施项目-(寺儿坪综合教学楼及室外)

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

72. 山丹县鑫源大酒店

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

73. 山丹县鑫源大酒店综合楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

74. 甘肃省兰州监狱消防隐患整改工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

75. 天籁酒吧

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

76. 维也纳酒店甘肃敦煌阳关中路店室内装修工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

77. 武威市凉州区魔音音乐主题唱吧

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

78. 武威市凉州区帝豪足疗养生会所

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

79. 麦积区分分利供销鞋城

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

80. 武威洁源民勤红砂岗风电互补试验 49.5MW 风电场工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

81. 陇西县城城区污水处理厂扩建工程（机房）

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

82. 甘肃盛源生态文化旅游开发有限公司 8 号院 2#综合楼工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

83. 甘肃矿区粮油购销公司“粮安工程”应急供应粮食仓储设施维修改造工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

84. 兰飞 207 号综合生产厂房

(1) 报告无封面

85. 红星汇 KTV 消防工程改造工程

(1) 报告无封面

86. 积石山县双语小学教学楼

(1) 报告无封面

87. 兰州华电自动化设备有限公司企业研发生产基地

(1) 报告无封面

88. 晋祥嘉园 1#楼、商业中心

(1) 报告无封面

89. 瓜州县康桥花园 2#、3#住宅楼

(1) 报告无封面

90. 甘肃省红十字会备灾救灾中心

(1) 报告无封面

91. 嘉峪关水墨名关假日酒店装修工程

(1) 报告无封面

92. 嘉峪关市善水阁足浴店装修改造工程

(1) 报告无封面

93. 郎菲精品酒店

(1) 报告无封面

94. 天水市精神病康复医院异地搬迁项目

(1) 报告无封面

95. 庆阳市庆城县人民法院信息机房

(1) 报告无封面

96. 年产三万吨高活性轻质氧化镁建设项目

(1) 报告无封面

97. 西固区鑫大东海洗浴中心装饰工程

(1) 报告无封面

98. 武威世嘉动漫娱乐有限公司

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

99. 甘肃省质量技术监督局中心机房搬迁改造项目

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

100. 陇西县江能佳园住宅小区 1#—6#楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

101. 永昌县骊靛国际茗都 B 区一期天锦苑棚户区改造 3#、
4#住宅楼、5#商住楼、1#、2#商铺

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

102. 永昌县骊靛国际茗都 B 区二期天锦苑棚户区改造 6#、
7#商住楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

103. 永昌县骊靛国际茗都 B 区三期天锦苑棚户区改造 8#
商住楼、9#、10#住宅楼、3#、4#商铺

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

104. 敦煌市宏鑫物流 1#综合楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

105. 敦煌市健英桌球会所

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

106. 兰州财经大学和平校区图书馆
- (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
107. 凉州区大玩家动漫城
- (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
108. 西峰区金沙水疗中心装修工程
- (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
109. 临洮县洮阳初中校舍工程综合楼
- (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
110. 临洮县洮阳初中实验楼
- (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
111. 商业步行街 1#、2#、 临街商铺
- (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
112. 中国农业发展银行临洮县支行营业室
- (1) 报告无封面
113. 华联购物中心兰州店六层改造装饰工程
- (1) 报告无封面
114. 敦煌市银山丽景花园住宅小区一期
- (1) 报告无封面

115. 敦煌市银山丽景花园住宅小区二期

(1) 报告无封面

116. 皋兰县人民法院档案室

(1) 报告无封面

117. 敦煌腾飞物流综合楼建设工程:

(1) 报告无封面

118. 圣地水疗会所

(1) 报告无封面

119. 武威市大云寺消防系统工程

(1) 报告无封面

120. 临洮县城东家园 B 区棚户区改造项目 1#、2#、3#

楼

(1) 报告无封面

121. 西雁颐馨家园四期

(1) 报告无封面

122. 清水县飞天佳苑幼儿园活动楼

(1) 报告无封面

123. 森缘聚商务宾馆消防改造工程

(1) 检测报告未下结论

124. 甘肃汉鼎餐饮有限公司(成都火锅)

(1) 检测报告未下结论

125. 西固区女壹号女子养生馆

(1) 检测报告未下结论

126. 城关区甘南路女壹号女子养生馆

(1) 检测报告未下结论

127. 高台县城市气化气源改建项目

(1) 检测报告未下结论

128. 宏亮景园小区 1#、2#、3#楼及地下车库建设工程

(1) 检测报告未下结论

129. 西雁颐馨家园三期工程 11#、12#、13#住宅楼

(1) 检测照片数量较少

(2) 检测报告信息不全

(3) 检测报告未下结论

130. 中国（定西）西部汽车城一期

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(三) 甘肃安卓工程技术有限公司

1. 甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司定西管理处
业务用房调度室气体灭火系统

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

2. 水岸明珠

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

3. 年产 6000 吨二甲基二硫（DMDS）项目

(1) 检测报告未签字

(2) 未上传检测合同

4. 年产 3 万吨硫化碱项目

- (1) 检测报告未签字
- (2) 未上传检测合同

5. 永昌县骊靛国际茗都 D 区天锦苑棚户区改造-幼儿园

- (1) 检测报告未签字
- (2) 未上传检测合同
- (3) 检测照片数量较少

6. 永昌县骊靛国际茗都 F 区天锦苑棚户区改造 13-16#

商业楼

- (1) 检测报告未签字
- (2) 未上传检测合同

7. 永昌县骊靛国际茗都 F 区天锦苑棚户区改造 1-12#住

宅楼

- (1) 检测报告未签字
- (2) 未上传检测合同

8. 永昌县骊靛国际茗都 D 区天锦苑棚户区改造 10-11#

商业楼

- (1) 检测报告未签字
- (2) 未上传检测合同

9. 永昌县骊靛国际茗都 D 区天锦苑棚户区改造 1-9#住宅

楼

- (1) 检测报告未签字
- (2) 未上传检测合同

10. 民乐县 9 兆瓦并网光伏、民乐县 50 兆瓦并网光伏发电项目

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未签字

11. 兰州伊兰盛鼎餐饮有限公司消防安全评估

- (1) 安评报告未签字

12. 天祝县炭岭镇能源工业集中区加气站

- (1) 未附合同

13. 庆城凤城国际民生广场

- (1) 未附合同

14. 高台县急救中心与县医院老年康复中心

- (1) 未附合同
- (2) 建筑类型填写不符

15. 环 24 增压点

- (1) 未附合同

16. 世博丽景三期住宅工程 28-30#楼

- (1) 未附合同
- (2) 建筑类型填写不符

17. 世博丽景三期住宅工程 19. 25. 26. 27#楼

- (1) 未附合同

18. 红古区社会福利救助院

- (1) 未附合同

19. 中国人民银行甘南州中心支行住宅楼

(1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

20. 陇西县沐园歌水疗店室内装修项目

(1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

(3) 建筑类型不符

21. 兰州万达广场 2016 年度消防设施、消防电气检测直委项目

(1) 项目信息填写不完整

22. 西气东输永昌气压站

(1) 未附合同

23. 金川区恒昌九记火锅店

(1) 项目信息填写不全

(2) 建筑类型不符

(3) 报告签字不完整

24. 中国农业发展银行武威市分行计算机机房气体灭火系统

(1) 报告签字不完整

(2) 项目信息填写不全

25. 定西谷蘇餐饮服务有限公司室内装修

(1) 报告签字不完整

(2) 项目信息填写不全

(3) 未附合同

26. 环十七接转注站

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告信息不全

27. 环十六接转注站

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告信息不全

28. 环 39 增压点

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告信息不全

29. 环 38 增压点

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告信息不全

30. 环 36 增压点

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告信息不全

31. 环 33 增压点

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告信息不全

32. 环 31 增压点

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告信息不全

33. 环 16 增压点

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告信息不全

34. 榆中润心阁足道

(1) 未上传消防设施检测合同

35. 榆中润心阁茶楼

(1) 未上传消防设施检测合同

36. 敦煌公寓

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

37. 武威南铁路公寓

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

38. 嘉峪关第二单身公寓

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

39. 鑫汇国际商贸城

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

40. 伊鼎餐饮管理有限公司永昌路店

(1) 报告签字不完整

(2) 项目信息填写不全

(四) 甘肃瑞泽消防技术有限公司

1. 古浪陇新能源有限公司

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

2. 古浪凯尔家具超市

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- 3. 公共租赁住房（职工宿舍）及辅助用房
 - (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
 - (3) 建筑类型不符
- 4. 临夏县双城中兴宾馆
 - (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
 - (3) 建筑类型不符
- 5. 安宁乐萱酒吧报告上传问题如下：
 - (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
 - (3) 建筑类型不符
- 6. 礼县海鹏秦韵华城 3#商住楼
 - (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
 - (3) 建筑类型不符
- 7. 清水县华康医院内部装饰工程
 - (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同
- 8. 平凉市老年养护院报告上传问题如下：
 - (1) 报告无封面
 - (2) 未附合同

(3) 建筑类型不符

9. 甘肃省省级森林防火物资储备库

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

10. 徽县人民医院综合楼消防设施检测

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

11. 天水市兰天城市广场

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

12. 徽县人民医院综合楼消防设施检测

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 报告签字不完整

(4) 项目信息填写不完整

13. 兰州军区房地产管理局天水职工经济适用住房 1#、

2#住宅楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 报告签字不完整

(4) 项目信息填写不完整

14. 兰州市食品药品检验所建设项目

(1) 报告信息填写不完整

(2) 检测报告未下结论

15. 嘉峪关市华城富力花园三、四、五期工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(五) 兰州新永安消防技术检测有限公司

1. 平凉市乐酷餐饮量贩 KTV 室内装修工程

(1) 未附合同

2. 永登银河液化气站

(1) 安全评估报告与年度检测报告上传错误

(2) 未上传消防设施安全评估合同

(3) 未上传消防设施检测合同

3. 永登县大同镇兰永液化气站

(1) 安全评估报告与年度检测报告上传错误

(2) 未上传消防设施检测合同、安全评估合同。

4. 定西市安定区金太阳大酒店

(1) 未上传消防设施检测合同。

5. 肃南裕固族自治县冰川水电开发有限责任公司冰沟

水电站

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告信息不全

6. 肃南裕固族自治县东水峡水电开发有限责任公司东

水峡水电站

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告信息不全

7. 肃南裕固族自治县镜铁山水电开发有限责任公司一级水电站

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全

8. 肃南裕固族自治县镜铁山水电开发有限责任公司二级水电站

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全

9. 肃南裕固族自治县镜铁山水电开发有限责任公司三级水电站

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全

10. 兰州新区瑞岭国际商业广场项目钢结构工程

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全

11. 超春顺昌商贸有限责任公司液化气站

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息填写不全

12. 玺迎缘大酒店

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息填写不全
- (3) 检测报告未下结论

13. 民乐县老年养护服务中心护理楼

- (1) 未附合同

14. 恒达崇文丽景商住小区
 - (1) 未附合同
15. 陇西开元华府住宅小区 18#楼、19#楼
 - (1) 未附合同
16. 天水市第一中学麦积校区主教学楼
 - (1) 未附合同
17. 民乐县永鑫小区西区居住组团一期工程
 - (1) 未附合同
18. 民乐县永鑫小区西区居住组团二期工程（永鑫小区 C1#、C2#、C5#-C7#、C11#-C15#商业楼）
 - (1) 未附合同
19. 幸福家园黄河明珠住宅小区 20#楼及地下车库
 - (1) 未附合同
20. 水岸花城一期
 - (1) 未附合同
21. 柏颐酒店
 - (1) 未附合同
22. 陇南紫金矿业有限公司民爆物品库房项目
 - (1) 未附合同
23. 敦煌华夏国际大酒店
 - (1) 未附合同
24. 凤洲商贸股份有限公司扩建工程
 - (1) 未附合同
 - (2) 报告未提供时间

(3) 报告不完整

25. 凤洲商贸股份有限公司扩建工程

(1) 未附合同

26. 临夏市中心广场地下品牌购物中心

(1) 未附合同

(六) 甘肃恒鑫消防技术服务有限公司

1. 平凉新都酒店消防设施安全评估

(1) 检测报告未签字

2. 金昌市热电联产(2×330MW)工程

(1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

(3) 火灾危险性未填写

3. 军工核核设施实物保护工程

(1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

(3) 火灾危险性未填写

4. 核事故应急响应能力建设工程

(1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

(3) 火灾危险性未填写

5. 核事故应急响应能力建设工程

(1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

(3) 火灾危险性未填写

6. 甘谷县农村信用合作联社综合办公楼室内装饰工程
 - (1) 报告签字不完整
 - (2) 建筑类型不符
 7. 酒泉万达广场大商业
 - (1) 报告签字不完整
 - (2) 建筑类型不符
 8. 和政县金樽时尚餐吧
 - (1) 报告签字不完整
 - (2) 建筑类型不符
 - (3) 检测报告未下结论
 - (4) 检测报告未下结论
 9. 平凉市德美商贸有限公司购物广场德美超市
 - (1) 报告签字不完整
 10. 和政县一代佳人娱乐会所
 - (1) 检测报告未下结论
 - (2) 检测报告未签字
 - (3) 检测照片数量较少
 11. 和政县维纳斯 K 歌娱乐会所
 - (1) 检测报告未下结论
 - (2) 检测报告未签字
 - (3) 现场检测照片数量较少
- (七) 甘肃奥敏消防检测技术有限责任公司
1. 巨龙农业物流港二期工程 1-7 号楼
 - (1) 报告无封面

- (2) 未附合同
- (3) 报告填写不完整
- (4) 检测报告未下结论

2. 红古凤凰城 1#、2#、3#、5#、6#、7#楼、地下车库、
幼儿园、会所

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告填写不完整
- (4) 检测报告未下结论

3. 西固东方龙大厦消防泵房拆改工程

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告填写不完整
- (4) 检测报告未下结论

4. 兰州市排洪道综合治理多功能城市公共设施综合体
大砂沟项目 1-2#楼

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告填写不完整

5. 国芳百货 8F 一二期结合处钢结构防火涂料

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告填写不完整

6. 渭源县供电公司生产调试营业厅

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 报告填写不完整

7. 敦煌市储备粮库建设项目报告

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 报告填写不完整

8. 瓜州县第二幼儿园 1-2#保教楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 报告填写不完整

9. 兰州阿波罗大酒店有限责任公司

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 报告填写不完整

(4) 检测报告未下结论

10. 岷县岷州民俗文化苑一期

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 报告填写不完整

(4) 检测报告未下结论

11. 中央储备粮武威直属库火车站库区

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

- (3) 报告填写不完整
- (4) 检测报告未下结论

12. 临夏市红园文化广场救灾应急避难场所及综合利用工程

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告填写不完整
- (4) 检测报告未下结论

13. 中央储备粮定西直属库

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告填写不完整
- (4) 检测报告未下结论

14. 巨龙农业物流港二期工程 1-7 号楼报告

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告填写不完整
- (4) 检测报告未下结论

(八) 甘肃惠安消防检测有限公司

1. 春光丽庭住宅小区

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测照片数量较少

2. 成县武装部旧址一期开发项目

- (1) 检测报告未下结论

(2) 设施类别无消防炮, 检测报告出现消防炮

(3) 检测照片数量较少

3. “华龙·新东方”商住楼

(1) 检测报告未下结论

4. 礼县中医院整体搬迁项目综合楼

(1) 检测报告未下结论

5. 陇南市农业技术学校教师公寓楼

(1) 检测报告未下结论

6. 徽县学府花园商住楼项目

(1) 检测报告未下结论

7. 两当县 2016 年易地搬迁崖头安置点 1#、2#楼

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测照片数量较少

8. 武警陇南市森林支队办公楼(密码通讯机房)

(1) 检测报告未下结论

9. 武威赛亚汇众汽车销售服务有限公司

(1) 检测报告未下结论

10. 富康景苑住宅小区工程

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测照片数量较少

(3) 检测合同上传不正确与实际检测项目不相符

11. 安化镇药材花椒商贸城

(1) 检测报告未下结论

12. 酒泉廣和宾馆有限责任公司

(1) 检测报告及照片无法下载

(2) 检测报告未下结论

13. 敦煌市飞天大酒店消防设施整改项目

(1) 检测报告未下结论

14. 酒泉市鑫利商城装修改造工程

(1) 检测报告未下结论

15. 敦煌市飞天商场综合楼建设工程

(1) 检测报告未下结论

(九) 甘肃威信消防检测有限责任公司

1. 西北民族大学西北新村校区旧理科楼消防设施改造项目工程

(1) 项目信息填写不完整

(2) 报告无封面

(3) 未附合同

(4) 检测结论不明确

2. 中车集团兰州机车厂职工经济适用住房住宅小区 1#、2#、3#楼工程

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测照片数量较少

(3) 未上传消防设施检测合同

3. 甘肃省保育院综合教学楼工程

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测照片数量较少

(3) 未上传消防设施检测合同

4. 兰州生物制品研究所危旧房改造及建设经济适用房
项目 1-4#楼及地下车库工程

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测照片数量较少
- (3) 未上传消防设施检测合同

5. 2014 年肃州区怡景花园保障性住房建设工程

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测照片数量较少
- (3) 未上传消防设施检测合同

6. 搬迁扩建改造项目综合办公楼工程、牛羊屠宰组合车
间工程

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测照片数量较少
- (3) 未上传消防设施检测合同

7. 安宁公租房住宅小区 2-6#楼

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测照片数量较少
- (3) 未上传消防设施检测合同

8. 中盐甘肃省盐业集团永靖县盐业有限责任公司综合
楼

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测照片数量较少
- (3) 未上传消防设施检测合同

9. 兰石集团保障性住房（一期）项目 23#、30#、31#、33#、37#楼工程

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 项目信息填写不完整
- (4) 检测结论不明确

10. 舟曲县文化馆、非物质文化遗产博物馆，旅游接待中心及朵迪艺术团工程

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 项目信息填写不完整
- (4) 报告签字不完整（检测人）
- (5) 检测结论不明确

11. 沙港巷市场

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 项目信息填写不完整
- (4) 报告签字不完整
- (5) 检测结论不明确

12. 兰州商学院陇桥学院科研楼

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 项目信息填写不完整
- (4) 报告签字不完整

(5) 检测结论不明确

13. 兰州商学院陇桥学院科研楼

(1) 未附合同

(2) 项目信息填写不完整

(3) 报告签字不完整

(4) 检测结论不明确

14. 瑞和家园

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 项目信息填写不完整

(4) 检测结论不明确

15. 定西市安定区富丽商厦工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 项目信息填写不完整

(4) 检测结论不明确

16. 保利·领秀山一区C项目

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 项目信息填写不完整

(4) 检测结论不明确

17. 兰州市城关区新东方学校西固校区室内装修工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 项目信息填写不完整

(4) 检测结论不明确

18. 天水 97 国际电影城装修工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 项目信息填写不完整

(4) 检测结论不明确

19. 天水市青少年、妇女儿童活动中心

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 项目信息填写不完整

(4) 检测结论不明确

20. 陇西县新金龙商住楼建设项目

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 项目信息填写不完整

(4) 检测结论不明确

21. 金达商务大厦 8-25 层建设工程

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 项目信息填写不完整

(4) 检测结论不明确

22. 建兰路步行街人防平战结合项目工程

(1) 报告无封面

- (2) 未附合同
- (3) 项目信息填写不完整
- (4) 检测结论不明确

23. 会宁县第二中学整体搬迁新建项目

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 项目信息填写不完整
- (4) 检测结论不明确

(十) 甘肃铠旋消防检测技术有限公司

1. 玉门市龙源商务宾馆室内装修工程

- (1) 检测报告未签字
- (2) 检测照片数量较少
- (3) 未上传消防设施检测合同

2. 甘肃国泰商贸中心

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告未下结论
- (3) 检测报告未签字

3. 甘南州地方病防治研究院综合业务楼项目

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告信息不全
- (4) 检测报告未下结论
- (5) 检测报告未签字

4. 临潭县德馨园商业广场及住宅楼

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测报告未签字
- (5) 检测报告无封面

5. 合作市第四小学教学楼建设项目

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测报告未签字
- (5) 检测报告无封面

6. 合作市粮油收储公司储备粮库建设项目

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测报告未签字
- (3) 检测报告无封面

7. 甘肃六建龚家湾住宅小区 1#2#楼

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测报告未签字
- (5) 检测报告无封面

8. 陇南东南国际大酒店

- (1) 合同为空白合同
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测报告未签字
- (5) 检测报告内所有数据均空白

9. 定西市安定区公安局业务技术用房

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测报告未签字

10. 甘南民族风情园合作市裕佳苑小区团结北路商业楼

- (1) 未上传检测合同

12. 甘南民族风情园合作市裕佳苑小区一期工程

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未签字
- (4) 检测照片数量较少

13. 玉门万豪综合楼

- (1) 报告签字不全
- (2) 建筑类型不符
- (3) 未附合同

14. 泓盛家园

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测照片数量较少

(3) 未上传消防设施检测合同。

(4) 检测报告未签字

15. 泰华国际大酒店贵宾楼建设项目

(1) 检测报告未签字

(2) 未上传消防设施检测合同

16. 白银城区中心街旧城（棚户区）改造项目一期工程

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

(3) 报告信息不全

(4) 检测照片数量较少

(5) 未上传消防设施检测合同

17. 祥瑞家园 1#、2#、3#、4#住宅楼及地下车库

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

(3) 报告信息不全

(4) 检测照片数量较少

(5) 未上传消防设施检测合同

18. 甘南州合作市永安家园廉租房住房二期工程四号楼

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告未签字

(3) 报告未下结论

19. 合作市公安交警业务技术用房及办公用房

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告无封面

- (3) 检测报告信息不全
- (4) 检测报告未下结论
- (5) 检测报告未签字

20. 崇信县青年路棚户区改造综合楼

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告信息不全
- (4) 检测报告未下结论
- (5) 检测报告未签字

(十一) 甘肃旭阳消防设施检测有限公司

1. 西固区金山娱乐餐吧

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告签字不完整
- (4) 项目信息填写不全

2. 检测庆阳东方汇娱乐会所

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告签字不完整
- (4) 项目信息填写不全

3. 甘肃庆阳正阳大厦报告上

- (1) 报告无封面
- (2) 未附合同
- (3) 报告签字不完整

(4) 项目信息填写不全

(5) 入场检测照片过少 (2张)

(十二) 甘肃永禾消防检测技术有限责任公司

1. 武山县城关镇令川九年制学校整体迁建项目

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

(3) 报告签字不完整

(4) 项目信息填写不完整

(5) 建筑类型不符

2. 宁远新城1#-18#楼

(1) 报告无封面

(2) 未附合同

3. 岷县第一中学灾后恢复重建项目综合教学楼

(1) 报告签字不完整

(2) 报告无封面

4. 礼县河畔金城住宅小区3#、4#楼

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

5. 通渭县宏泰商住楼商场装修工程

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

6. 武山宜居园限价商品房6#8#楼

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

7. 武山宜居园限价商品房5#7#楼

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

8. 甘肃北方三泰化工有限公司厂房及办公楼

(1) 检测报告信息不全

(2) 检测报告无封面

(3) 检测报告未下结论

(4) 检测报告未签字

(5) 检测报告实际内容与设施类别不相符

(十三) 甘肃瑞安消防安全检测咨询有限公司

1. 嘉峪关市崦宏宾馆东楼室内装修工程

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

2. 靖远县大芦中心敬老院建设项目

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

3. 会宁县正大明园住宅楼建设工程

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

4. 信合嘉苑

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

5. 威海市天晨建设工程有限公司综合楼

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

6. 宏达新都市二期住宅7#.8#

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告未签字

7. 会宁县会市镇业务用房

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

8. 嘉峪关凌云阁商务酒店

(1) 报告填写、签字 不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

9. 江源都市花园

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

10. 金昌合众餐饮娱乐管理有限公司

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

11. 正宁县职业中等专业学校实训楼工程

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

12. 永靖县体育中心

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

13. 甘南州临潭县治海大酒店

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

14. 临洮县洮锋小区

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

15. 临洮县椒山初级中学科技楼

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

16. 临洮县盛世联华生活超市

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

17. 临洮县天合商务宾馆

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

18. 临夏令牌锦绣家园住宅楼

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

19. 临夏市北滨河廉租房安置小区

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

20. 临夏市和谐苑小区廉租房

(1) 报告填写、签字不完整

(2) 项目信息填写不完整

(3) 未附合同

(4) 建筑类型填写不符

(5) 报告无封面

21. 临夏新西花园

(1) 文件不存在

(2) 项目信息填写不完整

22. 西站曦花园幼儿园

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

23. 永登县兆丰家园

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

24. 玉门市文化体育局铁人影院

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

25. 张掖市精神卫生防治中心

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

26. 甘肃膜科学技术研究院职工住宅楼

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

27. 景泰县人民检察院

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

28. 彰县祁连山水泥有限公司

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

29. 西和县城南建材家居广场国际家居馆

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

30. 渭源县人民医院

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

31. 张掖市花儿小区

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

32. 玉门市文化体育局文化三馆建设项目

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型填写不符
- (5) 报告无封面

33. 武威市天晨建设工程有限公司综合楼

- (1) 报告签字不完整
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 未附合同

34. 合作市2012年阳光小区廉租房怡安家园四期B6号楼

- (1) 报告填写、签字不完整
- (2) 项目信息填写不完整

(3) 建筑类型填写不符

(4) 报告无封面

35. 两当县城关镇加气站工程

(1) 未上传消防设施检测合同

(2) 检测报告未签字

36. 兰州市七里河区一本茶社

(1) 检测报告未签字

(2) 未上传消防设施检测合同

37. 兰州军区雁乐家苑经济适用房建设项目

(1) 检测报告名称与录入名称不相符

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

38. 兰州市七里河区一本茶社

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告信息不全

(3) 检测报告未下结论

(4) 检测报告未签字

(5) 检测照片数量较少

39. 兰州华峰大厦二楼

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告信息不全

(3) 检测报告未签字

(4) 项目类别中无消防炮，报告内出现消防炮

(5) 检测照片数量较少

(十四) 甘肃永盛消防设施检测有限公司

1. 肃州区百慕火吧室内装修工程

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测报告未签字
- (3) 未上传检测照片
- (4) 合同上传不完整

2. 乐购生活超市室内装修工程

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测报告未签字
- (3) 检测照片数量较少

3. 宁和园 B 区 15#商住楼

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测报告未签字
- (3) 检测照片数量较少

4. 玉门市乐购商贸有限责任公司装修工程

- (1) 检测报告建筑工程面积与录入面积不相符
- (2) 检测报告名称与录入名称不相符
- (3) 检测报告上传错误上传为酒泉英博教育培训中心

室内装修工程检测报告

5. 酒泉英博教育培训中心室内装修工程

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 检测报告未签字
- (3) 检测照片数量较少

6. 白银城区中心街旧城（棚户区）改造项目 一期 2#、3#楼

(1) 检测报告未签字

(2) 录入合同编号与上传合同编号不一致

7. 临泽县鸭暖镇华强中心小学教学辅助用房建设项目

(1) 检测报告未签字

(2) 检测照片数量较少

8. 临泽县新华镇中心小学教学楼

(1) 检测报告未签字

(2) 检测照片数量较少

9. 临泽县鸭暖镇大鸭小学活动室

(1) 检测报告未签字

(2) 检测照片数量较少

10. 甘州区新墩镇西关村一、五社棚户区改造项目 1-5#楼

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

11. 钰恒网咖室内装修工程

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告信息不全

(3) 检测报告未下结论

(4) 检测报告未签字

(5) 检测照片数量较少

12. 甘肃永盛消防设施检测有限公司 八冶南湖壹号项目高层 1#商住楼

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告未下结论

(3) 检测报告未签字

(4) 检测照片数量较少

13. 金昌市军用特需粮油供应站新建应急配送中心及
仓储设施维修改造项目

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

14. 绿洲现代物流园气化站/加气站附属项目

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

15. 山丹县残疾人托养中心

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

16. 山丹艾黎国际大酒店 1#公寓楼 A、B、C 段建设工程

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

17. 古浪县救灾物资储备库建设项目

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

18. 丹霞之星宾馆装修工程

(1) 未上传检测合同

- (2) 检测报告未下结论
- (3) 检测报告未签字
- (4) 检测照片数量较少

19. 三六一服装店

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息填写不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测报告未签字

20. 甘肃摩杰座电子竞技有限公司室内装修工程

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告未下结论
- (3) 检测报告未签字

21. 煌皓宾馆有限公司消防改造工程

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测报告未签字
- (5) 检测照片数量较少

22. 中国邮政储蓄银行临泽县支行营业厅室内装修工程

- (1) 检测合同未盖甲方公章
- (2) 检测报告未下结论
- (3) 检测报告未签字

23. 永惠超市黄羊镇店装修工程

- (1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

24. 北顺园装修工程

(1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

25. 榆中爆雷特网吧室内装修工程

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 未附合同

26. 武威市凉州区西凉北宾馆装修工程

(1) 项目信息填写不完整

(2) 报告签字不完整

(3) 未附合同

27. 张掖新城钻石大酒店

(1) 报告签字不完整

(2) 建筑类型不符

28. 甘肃省王家墩粮油储备库有限公司2000吨粮食储备库建设项目

(1) 报告签字不完整

(2) 建筑类型与报告不符

29. 金地鸿业大酒店

(1) 报告签字不完整

30. 甘肃银河食品集团有限责任公司1000吨粉丝生产工艺技术改建项目粉丝缓存库

(1) 报告签字不完整

(2) 建筑类型不符 (火灾危险性目前只针对公用建筑)

31. 张掖市滨河小镇住宅小区 (二期) 1#-5#住宅楼、8#综合楼、12#-15#商住楼、A5-A8商业、A12-A17商业

(1) 报告签字不完整

32. 张掖市滨河小镇住宅小区 (二期) 6#住宅楼、7#、9#-11#商住楼、A1#-A4#商业、A9#-A11#商业

(1) 报告签字不完整

33. 古兰商厦装修工程

(1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

34. 肃州区六六六动漫城室内装修工程

(1) 报告签字不完整

(2) 检测报告未下结论

35. 金昌西北永惠商贸有限责任公司室内装修工程

(1) 报告签字不完整

(2) 检测报告未下结论

36. 宁和园 B 区 34#商住楼

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

(3) 检测照片数量较少

(十五) 甘肃海之润消防检测有限公司

1. 甘肃省武威市凉州区职业中等职业学校实训楼二期

(1) 检测报告信息不全

(2) 检测照片数量较少

2. 甘肃省武威市凉州区职业中等职业学校实训楼一期 B 区

- (1) 检测报告信息不全
- (2) 检测照片数量较少

3. 甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校二期学生宿舍楼

- (1) 检测报告信息不全
- (2) 检测照片数量较少

4. 甘肃省武威市凉州区职业中等职业学校一期教学楼

- (1) 检测报告信息不全
- (2) 检测照片数量较少

5. 甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校一期学生宿舍楼

- (1) 检测报告信息不全
- (2) 检测照片数量较少
- (3) 检测结论栏消火栓与消防分隔设施即为合格项，

又为不合格项，互相矛盾。

- (4) 检测项目中有不合格项，但报告结论为合格。

6. 甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校学生食堂

- (1) 检测报告信息不全
- (2) 检测项目中有不合格项，但报告结论为合格。

7. 甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校二期教学楼

- (1) 检测报告信息不全

(十六) 甘肃凯达消防检测有限公司

1. 全季酒店
 - (1) 未上传检测合同
 - (2) 检测报告未下结论
 - (3) 检测报告未签字
 - (4) 检测照片数量较少
 2. 兰州交通大学幼儿园扩建项目
 - (1) 报告签字不完整
 - (2) 未附合同
 3. 兰州交通大学 22 号学生宿舍楼
 - (1) 报告签字不完整
 - (2) 未附合同
 4. 嘉峪关国泰大酒店
 - (1) 未上传检测合同
 - (2) 检测报告未签字
 - (3) 检测报告未下结论
- (十七) 白银定安建筑消防服务有限公司
1. 哈喽贝比国际早教中心室内装修工程
 - (1) 报告无封面
 - (2) 项目信息填写不全
 - (3) 报告填写不完整
 - (4) 报告结论不明确
 - (5) 入场检测材料上传不符 (应为合同和照片)
 2. 肃州区海角天涯足浴店
 - (1) 报告无封面

- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）

3. 白银市第二中学初中教学楼

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

4. 永昌县河西堡镇梦幻娱乐会所

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

5. 甘肃省和汇房地产开发有限责任公司

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）

6. 临夏县恒源物流园区办公楼

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

7. 白酒泉新城集中供热建设项目

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）

8. 卧龙小区3号

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）

9. 永昌县西泽家园棚户区圣雅幼儿园

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确

(5) 入场检测材料上传不符 (应为合同和照片)

(6) 建筑类型不符

10. 金地阳光家园地下超市

(1) 报告无封面

(2) 项目信息填写不全

(3) 报告填写不完整

(4) 报告结论不明确

(5) 入场检测材料上传不符 (应为合同和照片)

(6) 建筑类型不符

11. 镍冶炼厂镍电解一车间(办公区、配电室)

(1) 报告无封面

(2) 项目信息填写不全

(3) 报告填写不完整

(4) 报告结论不明确

(5) 入场检测材料上传不符 (应为合同和照片)

12. 会宁县盛唐网络会所

(1) 报告无封面

(2) 项目信息填写不全

(3) 报告填写不完整

(4) 报告结论不明确

(5) 入场检测材料上传不符 (应为合同和照片)

(6) 建筑类型不符

13. 古浪县黄花滩中心幼儿园

(1) 报告无封面

- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

14. 金昌市英雄联盟网络有限公司

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

15. 静宁县鼎邦国际酒店

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

16. 古浪县朵朵幼儿园

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确

(5) 入场检测材料上传不符 (应为合同和照片)

(6) 建筑类型不符

17. 永昌县龙华商贸餐饮有限责任公司龙华商厦

(1) 报告无封面

(2) 项目信息填写不全

(3) 报告填写不完整

(4) 报告结论不明确

(5) 入场检测材料上传不符 (应为合同和照片)

(6) 建筑类型不符

18. 临夏县双城恒基春晖苑度假山庄1#商业楼

(1) 报告无封面

(2) 项目信息填写不全

(3) 报告填写不完整

(4) 报告结论不明确

(5) 入场检测材料上传不符 (应为合同和照片)

(6) 建筑类型不符

19. 平川区中区幼儿园

(1) 报告无封面

(2) 项目信息填写不全

(3) 报告填写不完整

(4) 报告结论不明确

(5) 入场检测材料上传不符 (应为合同和照片)

(6) 建筑类型不符

20. 金昌原青少舞厅

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

21. 临夏县民乐小区（双城新区廉租住房）

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

22. 运通大厦装修改造项目

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

23. 金川区农贸街皇朝洗浴中心

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整

- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

24. 白银新园国际广场商住楼

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

25. 金昌市宜美超市有限公司北京路分公司

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

26. 金昌悦宾大酒店

- (1) 项目信息填写不全
- (2) 报告填写不完整
- (3) 报告结论不明确
- (4) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (5) 建筑类型不符

27. 金川集团公司热电分公司热电二车间

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）

28. 金昌金百合酒店

- (1) 项目信息填写不全
- (2) 报告填写不完整
- (3) 报告结论不明确
- (4) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (5) 建筑类型不符

29. 供应公司小区商住楼工程二期13#、14#、 4#、5#楼（1）

报告无封面

- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）

30. 临夏州临夏县双城新区廉租房建设项目

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）
- (6) 建筑类型不符

31. 靖远煤业集团有限责任公司煤矿棚户区改造项目水沟沿小区1#、2#住宅楼

- (1) 报告无封面
- (2) 项目信息填写不全
- (3) 报告填写不完整
- (4) 报告结论不明确
- (5) 入场检测材料上传不符（应为合同和照片）

(十八) 甘肃瑞萨消防检测维保有限责任公司

1. 武威市华丽广场建设项目 7、8、17 号楼

- (1) 检测报告未签字
- (2) 检测照片数量较少
- (3) 未上传消防设施检测合同。

2. 甘肃省公安厅“3.01”工程禁毒基础设施综合楼（14号楼

- (1) 报告无封面
- (2) 报告签字不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型不符

3. 甘肃省公安厅“301”工程学员宿舍 1、2 号楼、教工宿舍 8 号楼、体育看台

- (1) 报告无封面
- (2) 报告签字不完整
- (3) 建筑类型不符

4. 甘肃省公安厅“3.01”工程图书馆楼

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

5. 甘肃省公安厅“301”工程北食堂楼

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

6. 甘肃省公安厅“301”工程 15#、18#、21#、22#、23#、
24#、25#楼

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

7. 甘肃省公安厅“301”工程 3#、5#、13#楼

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

8. 甘肃省公安厅“301”工程 4#、6#、7#、9#、11#、12#、
17#、19#、20#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#楼

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

9. 武威市凉州区二环东路棚户区改造拆迁安置房

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

(4) 未附合同

10. 天祝县第一中学综合实验楼

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

(4) 未附合同

11. 检测武威市人民医院医护技术人员公寓楼

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

(4) 未附合同

12. 兰州北大皮肤综合门诊部

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

(4) 未附合同

13. 天祝县公安局业务技术用房

(1) 报告无封面

(2) 报告签字不完整

(3) 建筑类型不符

(4) 未附合同

14. 天祝县第九味自助火锅店

(1) 报告无封面

- (2) 报告签字不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型不符
- (5) 检测报告未下结论

15. 天祝藏族自治县福瑞森大酒店

- (1) 报告无封面
- (2) 报告签字不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型不符
- (5) 检测报告未下结论

16. 天祝藏族自治县衣百汇服装批发城

- (1) 报告无封面
- (2) 报告签字不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型不符
- (5) 检测报告未下结论

17. 天祝县公安局技术业务用房

- (1) 报告无封面
- (2) 报告签字不完整
- (3) 未附合同
- (4) 建筑类型不符
- (5) 检测报告未下结论

(十九) 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司

1. 尚客优连锁酒店

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告无封面

(3) 检测报告未下结论

(4) 检测报告未签字

2. 甘肃庄信致和酒店

(1) 检测报告无封面

(2) 检测报告信息不全

(3) 检测报告未下结论

(4) 检测报告未签字

(5) 检测照片数量较少

3. 庆阳市公安局业务技术用房及附属用房

(1) 报告签字不完整

(2) 建筑类型不符

(3) 报告无封面

4. 永靖县银乐迪主题音乐餐吧

(1) 报告签字不完整

(2) 建筑类型不符

(3) 报告无封面

5. 甘肃鹏龙金城汽车销售服务有限公司

(1) 检测报告未签字

(2) 检测报告设施类别无消防炮，检测报告中出现消

防炮

6. 天水市麦积区马跑泉甸子附中（润天学校）

(1) 检测报告未签字

7. 万鑫农副水产交易中心

(1) 检测报告未签字

8. 武山县冰糖精深加工生产线

(1) 检测合同无编号

(2) 检测报告无封面

(3) 检测报告未签字

9. 张掖市云霄网界网咖工程

(1) 检测报告未下结论

(2) 检测报告未签字

(3) 检测报告无封面

(4) 检测照片数量较少

10. 张掖市云霄网界网咖工程

(1) 检测合同甲方未盖公章

(2) 检测报告无封面

(3) 检测报告未下结论

(4) 检测报告未签字

(5) 测照片数量较少

11. 国网甘肃培训中心厚德楼消防系统改造工程

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告信息不全

(3) 检测报告无封面

(4) 检测报告未签字

(5) 检测报告未下结论

12. 国网甘肃培训中心厚德楼消防系统改造工程

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告信息不全
- (3) 检测报告无封面
- (4) 检测报告未签字
- (5) 检测报告未下结论

(二十) 兰州安邦消防远程监控有限公司

1. 嘉峪关宏晟电热有限责任公司2×125MW机组自动消防报警系统

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 报告未注明检测单位
- (3) 未附合同

2. 酒钢集团能源中心发电二分厂氨站防爆电控水炮系统

- (1) 检测报告未下结论
- (2) 报告未注明检测单位
- (3) 报告签字不全
- (4) 未附合同
- (5) 建筑类型不符

(二十一) 甘肃淼瀚消防检测有限公司

1. 平凉市北后坑棚户区改造项目1#商务综合楼工程

- (1) 入场检测材料上传不符(应为合同和检测照片)
- (2) 检测结论不明确
- (3) 报告无封面

2. 五举煤矿110kv 变电所

- (1) 入场检测材料上传不符（应为合同和检测照片）
- (2) 检测结论不明确
- (3) 报告无封面

3. 公安厅交通警察总队高速公路第三支经侦大队业务技术用房工程

- (1) 入场检测材料上传不符（应为合同和检测照片）
- (2) 检测结论不明确
- (3) 报告无封面
- (4) 建筑类型不符

4. 平凉市中医医院门诊楼

- (1) 入场检测材料上传不符（应为合同和检测照片）
- (2) 检测结论不明确
- (3) 报告无封面
- (4) 建筑类型不符

5. 陇东学院教职员 6#-公寓楼

- (1) 入场检测材料上传不符（应为合同和检测照片）
- (2) 检测结论不明确
- (3) 报告无封面
- (4) 建筑类型不符

6. 平凉市妇幼保健医院医务办公楼及地下车库

- (1) 入场检测材料上传不符（应为合同和检测照片）
- (2) 检测结论不明确
- (3) 报告无封面
- (4) 建筑类型不符

7. 平凉市月祥火锅城室内装修工程

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告信息不全
- (4) 检测报告未下结论
- (5) 检测照片数量较少

8. 广成花园 D 区三层群楼

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测照片数量较少

9. 甘肃省电力公司新区基地综合服务中心工程

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 检测照片数量较少

10. 华亭县清真糖果 KTV 火吧装修工程

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告无封面
- (3) 检测报告未下结论
- (4) 未上传检测照片

11. 新城国际 1#、2#、3#、7#楼建设工程

- (1) 未上传检测合同
- (2) 检测报告无封面

(3) 检测报告未下结论

(4) 检测照片数量较少

12. 静宁县民顺家苑 19#、26#、32#、36#住宅楼 建设工程

(1) 未上传检测合同

(2) 检测报告无封面

(3) 检测报告未下结论

(4) 未上传检测照片

13. 1#住宅楼及地下车库建设工程

(1) 未附合同

14. 工信大厦

(1) 入场检测材料上传不符（应为合同和检测照片）

(2) 检测结论不明确

(3) 报告无封面

15. 崇信县乐客多购物广场报告上传问题如下：

(1) 入场检测材料上传不符（应为合同和检测照片）

(2) 检测结论不明确

(3) 报告填写不全

(4) 报告无封面

16. 平凉商会大厦报告上传问题如下：

(1) 入场检测材料上传不符（应为合同和检测照片）

(2) 检测结论不明确

(3) 建筑类型不符

(4) 报告无封面

17. 平凉市广播电视新闻中心报告上传问题如下:

- (1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)
- (2) 检测结论不明确
- (3) 建筑类型不符
- (4) 报告无封面

18. 平凉师范学校附属小学报告上传问题如下:

- (1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)
- (2) 检测结论不明确
- (3) 建筑类型不符
- (4) 报告无封面

19. 平凉市铁路中学教学楼报告上传问题如下:

- (1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)
- (2) 检测结论不明确
- (3) 建筑类型不符
- (4) 报告无封面

20. 地质科研大厦及库房报告上传问题如下:

- (1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)
- (2) 检测结论不明确
- (3) 建筑类型不符
- (4) 报告无封面

21. 静宁汽车南站

- (1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)
- (2) 检测结论不明确
- (3) 建筑类型不符

(4) 报告无封面

22. 天水市人民检察院办案和专业技术及办公用楼

(1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)

(2) 检测结论不明确

(3) 建筑类型不符

(4) 报告无封面

23. 静宁第三中学教学楼工程

(1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)

(2) 检测结论不明确

(3) 建筑类型不符

(4) 报告无封面

24. 静宁汽车南站地下商场

(1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)

(2) 检测结论不明确

(3) 建筑类型不符

(4) 报告无封面

25. 灵台县法院工程

(1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)

(2) 检测结论不明确

(3) 建筑类型不符

(4) 报告无封面

(5) 报告填写不全

26. 华亭县万家和超市工程报告上传问题如下:

(1) 入场检测材料上传不符 (应为合同和检测照片)

(2) 检测结论不明确

(3) 报告无封面

(二十二) 甘肃嘉联消防设施检测有限公司

1. 榆中县疾病预防控制中心业务楼

(1) 未附合同

(2) 上传报告为扫描件且不全(应上传电子版)

(3) 项目信息填写不全

(4) 建筑类型不符

2. 南湖绿色嘉苑3号公馆1#-7#楼及地下车库

(1) 未附合同

(2) 上传报告为扫描件且不全(应上传电子版)

(3) 项目信息填写不全

(4) 火灾危险性目前只针对于公用建筑

3. 武威市综合客运枢纽中心建设项目

(1) 未附合同

(2) 上传报告为扫描件且不全(应上传电子版)

(3) 项目信息填写不全

(4) 建筑类型不符

4. 宁阳光城住宅小区(3#、4#、5#、13#、14#、15#、16#、17#楼)

(1) 未附合同

(2) 上传报告为扫描件且不全(应上传电子版)

(3) 项目信息填写不全

(4) 火灾危险性目前只针对于公用建筑

5. 西固区小郡肝串串香餐饮服务店

- (1) 未附合同
- (2) 上传报告为扫描件且不全（应上传电子版）
- (3) 项目信息填写不全
- (4) 火灾危险性目前只针对于公用建筑

6. 会宁汉唐金歌国际娱乐会所

- (1) 未附合同
- (2) 上传报告为扫描件且不全（应上传电子版）
- (3) 项目信息填写不全
- (4) 火灾危险性目前只针对于公用建筑

7. 希岸酒店-兰州火车站店

- (1) 未附合同
- (2) 上传报告为扫描件且不全（应上传电子版）
- (3) 项目信息填写不全
- (4) 火灾危险性目前只针对于公用建筑

(二十三) 甘肃昊海消防安全技术服务有限公司

1. 天水四〇七医院医疗综合楼建筑工程

- (1) 评估报告未签字

2. 甘肃天宝塑业有限责任公司武山新厂区建设项目

- (1) 检测报告未签字

3. 永登沥青库

- (1) 评估报告未签字
- (2) 检测报告未签字

4. 武威联硕生物科技有限公司 2000 吨年氯代胺等产品项目（一期工程）

- （1）报告签字不完整
- （2）检测报告未下结论

5. 凉州区金羊镇窑沟小学建设项目

- （1）检测报告未下结论
- （2）报告未签字

6. 兰州市北环路九州隧道消防工程

- （1）检测报告未签字

7. 定西市体育馆

- （1）检测报告未下结论
- （2）检测报告未签字
- （3）检测照片数量较少

8. 白银百货大楼

- （1）评估报告未签字
- （2）评估照片数量较少

（二十四）甘肃永鑫消防电气防火检测技术有限公司

1. 甘肃建投工业产业基地钢结构生产厂房（二期）

- （1）检测报告无封面
- （2）检测报告未下结论
- （3）检测类别与实际报告不相符

（4）自发光疏散指示标志在现行规范中已被禁用，但检测报告中依然出现

2. 榆中县西关新村教师楼片区棚户区改造项目

- (1) 检测报告无封面
 - (2) 检测报告未下结论
 - (3) 检测照片数量较少
 - 3. 天宝时代广场及兰州伊斯兰教西道堂重建工程
 - (1) 检测报告未下结论
 - 4. 皋兰县人民医院门急诊医技综合大楼
 - (1) 报告无封面
 - (2) 建筑类型不符
 - 5. 皋兰县人民医院门急诊医技综合大楼（安全评估）
 - (1) 建筑类型不符
 - 6. 高台县妇幼保健院及计划生育服务站联建项目
 - (1) 检测报告无打印凭条记录
 - 7. 民乐县妇幼保健院产儿科综合楼暨团结巷街道社区卫生服务中心联建项目
 - (1) 设施类别无消防炮，检测结果汇总表内有消防炮
 - (2) 检测报告无封面
 - 8. 五星花园住宅小区 2#楼
 - (1) 检测报告未下结论
- (二十五) 甘肃华夏国安消防检测有限公司
- 1. 联创广场 B/C 座消防系统维修检测评估项目
 - (1) 报告签字不完整
 - (2) 项目名称与项目类型不符
 - 2. 联创广场 B/C 座消防系统维修检测评估项目（安全评估）

- (1) 报告签字不完整
- 3. 酒钢职工培训中心2017年消防检测项目
 - (1) 报告签字不完整
- 4. 嘉峪关夕阳红老年公寓消防评估项目
 - (1) 评估报告未签字
- 5. 酒钢宾馆消防评估项目
 - (1) 评估报告未签字
 - (2) 评估照片数量较少
- 6. 嘉峪关宾馆消防评估项目
 - (1) 评估报告未签字
- 7. 金昌饭店消防设施检测项目
 - (1) 检测报告信息不全
 - (2) 检测报告未下结论
 - (3) 检测报告未签字
- 8. 甘肃久联民爆器材有限公司白银雪松分公司
 - (1) 报告签字不完整
 - (2) 合同编号与报告编号不一致
 - (3) 未附照片
- 9. 西峰油田第二联合站消防设施检测评估项目
 - (1) 报告签字不完整
 - (2) 合同无编号
 - (3) 合同日期签订日期不符
 - (4) 项目类型不符
- 10. 甘肃大剧院（含会议中心）消防设施检测评估项目

(1) 报告签字不完整

(2) 合同编号与报告编号不一致

(3) 项目类型不符

11. 甘肃展览中心（含能源中心）

(1) 报告签字不完整

(2) 合同项目上传（名称）不符

(3) 项目类型不符

12. 多孔粒状铵油炸药现场混装车及地面辅助设施建设
项目

(1) 报告签字不完整

(2) 合同编号与报告编号不一致

13. 华亭煤电甲醇60万吨/年消防评估项目

(1) 报告签字不完整

14. 酒钢宾馆消防评估项目

(1) 报告签字不完整

15. 嘉峪关宾馆消防评估项目

(1) 报告签字不完整

16. 嘉峪关夕阳红老年公寓消防评估项目

(1) 报告签字不完整

17. 中电甘肃崇信发电厂消防评估项目

(1) 报告签字不完整

18. 白银工业学校消防评估项目

(1) 报告签字不完整

(2) 未附合同

19. 银百集团商场消防评估项目报告上传问题如下:

- (1) 合同与报告不符
- (2) 未提供照片
- (3) 报告签字不完整

20. 甘肃品高屠宰厂房宿舍楼消防评估项目

- (1) 同编号不一致
- (2) 未提供照片
- (3) 报告签字不完整

21. 陇南市武都区第一人民医院消防评估项目

- (1) 未提供照片
- (2) 报告签字不完整

22. 白银市平川区幼儿园消防评估项目

- (1) 合同时间不明确
- (2) 报告签字不完整

23. 甘肃久联民爆器材有限公司白银雪松分公司

- (1) 合同时间不明确
- (2) 报告签字不完整

24. 文县一中消防评估项目

- (1) 报告签字不完整

25. 中国农业发展银行嘉峪关市分行机房气体灭火系统
检测项目

- (1) 报告签字不完整

26. 平川区平唐路御龙湾洗浴会所消防评估项目

- (1) 报告签字不完整

(2) 合同编号与报告编号不一致

27. 庆阳市中医医院消防评估项目

(1) 报告签字不完整

(2) 合同编号与报告编号不一致

28. 飞天大酒店消防检测评估维保项目

(1) 报告签字不完整

29. 华亭煤电甲醇60万吨/年消防评估项目

(1) 报告签字不完整

30. 庆阳第六中学消防评估项目报告上传问题如下:

(1) 报告签字不完整

(2) 合同编号与报告编号不一致

31. 西峰油田第二联合站消防设施检测评估项目

(1) 报告签字不完整

32. 嘉峪关市第三幼儿园消防评估项目

(1) 报告签字不完整

(2) 合同编号与报告编号不一致

33. 嘉峪关市第四幼儿园消防评估项目

(1) 报告签字不完整

(2) 合同编号与报告编号不一致

(二十六) 甘肃金东恒消防检测有限公司

1. 中国农业银行有限公司甘肃武威分行和城区支行迁址合建营业用房项目

(1) 报告签字不完整

(2) 无最不利点消火栓试射照片

(3) 上传报告未加盖公章

2. 金昌暴雪网络有限公司

(1) 项目信息填写不完整

3. 武威市凉州医院

(1) 项目信息填写不完整

4. 金昌市振新光伏发电有限公司

(1) 项目信息填写不完整

5. 永昌县第六中学

(1) 项目信息填写不完整

6. 嘉峪关供应站油库扩建 供油工程

(1) 项目信息填写不完整

(2) 无最不利点消火栓试射照片

7. 金川区麦克疯娱乐会所

(1) 无最不利点消火栓试射