

# 河南省消防救援总队

## 河南省消防救援总队 关于发布 2024 年度第一批次消防技术服务机构 严重违法违规行为处罚信息的通告

各省辖市、航空港区消防救援支队，各消防技术服务机构、有关单位：

为贯彻落实国家消防救援局关于开展消防技术服务机构和消防职业资格证书专项检查的要求，省消防救援总队开展了消防技术服务机构专项检查，截止目前，共检查消防技术服务机构 702 家，抽查消防技术服务项目 1703 个，查处了一批严重违法的消防技术服务机构，现将有关行政处罚信息予以通报。被通报的消防技术服务机构要按照相关要求整改，其它机构要引以为戒，进一步规范从业行为。各级消防救援机构要按照相关规定将行政处罚信息推送至相关信用信息共享平台、信用网站，符合失信行为的要按程序归集并实施联合惩戒。要加大对严重违法违规消防技术服务机构的监督抽查频次，切实对严重违法违规行为形成强有力的震慑，全力规范全省消防技术服务从业秩序。

附件：2024 年度第一批次消防技术服务机构严重违法违规行为处罚信息统计表

河南省消防救援总队

2024 年 9 月 18 日

附件

2024 年度第一批次消防技术服务机构严重违法  
行为处罚信息统计表

| 序号 | 机构名称            | 注册地址                                      | 统一社会信用代码           | 违法违规行为            | 行政处罚             |
|----|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1  | 河南雨泉消防技术有限公司    | 河南省三门峡市湖滨区上阳路与崤山路交叉口帝都大厦 4 楼 1022 号       | 91411222MA9G7YB333 | 消防技术服务机构出具虚假文件    | 罚款人民币捌万元整并责令停止执业 |
| 2  | 怡轩建设集团有限公司      | 河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路 283 号 10 号楼 18 层 88 号 | 91410102MA44E6G451 | 消防技术服务机构出具虚假文件    | 罚款人民币伍万元整        |
| 3  | 河南洽润建筑工程有限公司    | 郑州市金水区民航路 15 号 4 层 0401 号                 | 91410100MA44CKHM6W | 消防技术服务机构出具虚假文件    | 罚款人民币伍万元整        |
| 4  | 济源市九安消防维保检测有限公司 | 河南省济源市升龙城 B5-217                          | 91419001MA9MU15281 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 罚款人民币伍万元整        |
| 5  | 河南倍震消防技术有限公司    | 洛阳高新区延光路 18 号惠生产业园 1 幢 3 楼 316 室          | 91410300MA9NL40K3A | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 罚款人民币伍万元整        |
| 6  | 洛阳冠明消防维保检测有限公司  | 河南省洛阳市宜阳县城关镇永康五金建材城 19 栋 13 号             | 91410327MA9LLMNP8L | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 罚款人民币伍万元整        |
| 7  | 河南恒悦消防技术有限公司    | 河南省三门峡市湖滨区召公路与大岭路交叉口福地大厦 A 座 1305 室       | 91411202MACYNW9N88 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 罚款人民币伍万元整        |